Skälåker

Haninge kommun

INVENTERINGSRAPPORT

Datum: 29/9 2016

Inventerare
Katrin Jones Hammarlund
Med från Skärgårdsstiftelsen: Sandra Löfgren

Projekt
Naturen på lika villkor

Utförare
Naturskyddsföreningen i Stockholms lä

Fotograf om inget annat anges är Katrin Jones Hammarlund

Detta är ett gemensamt projekt mellan Haninge kommun, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

INFORMATION OM OMRÅDET

Inventerade webbplatser och skrivet material

haninge.se
t-d.se
fritidsnatet.se
svetur.se
naturkartan.se

Det finns ingen information om Skälåker på haninge.se. Området nämns på svetur.se och naturkartan.se. Ingenting på fritidsnatet.se eller i Tillgänglighetsdatabasen.

Avsaknaden av information är inte konstig då Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar området. Men om kommunen vill lyfta upp området bör det finnas mer information på ovan nämnda webbsidor. Sedan kan man länka till Skärgårdsstiftelsen eller andra webbsidor som har mer info om området.

Information om Skälåker finns på:
http://skargardsstiftelsen.se/besoksinformation/utbildningsplats-skargarden/utbildningsplats-galo/

Den webbplatsen är inte inventerad eftersom den inte ägs av kommunen.

Skrivet material
Skärgårdsstiftelsen har tagit fram utbildningsmaterialet "Utbildningsplats skärgården". Det är inte inventerat eftersom det inte ägs av kommunen.

Sandra Löfgren har drivit projektet "Utbildningsplats skärgården" och där tagit fram ett utbildningsmaterial och lärarhandledning för en sträcka vid Skälåkers holme. Utbildningsmaterialet är utformat för att underlätta för barn och ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar att komma ut i naturen genom att ge dem möjlighet att förbereda sig innan besöket. Materialet finns också översatt till olika språk och till teckenspråk. Delar kan man även lyssna på.

Väl på plats finns tillgång till digitalt stöd. Utbildningsplatsen har en lokalt sluten WiFi-punkt, LaGuide, som mobiltelefonen kan kopplas till, se bilder nedan.

Områdets förutsättningar

Bild 1: Såhär ser stigen ut idag. En del av den ska göras mer tillgänglig.

Bild 2: Bryggan vid Sinnenas udde är otillgänglig idag.

Marken vid Skålåker ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Haninge kommun var dock intresserade av att kika på området ur tillgänglighetssynpunkt. Skålåker ligger vid Gålö Havsbad som har camping, restaurang, konferens. Här jobbar man redan idag mycket med tillgänglighetsfrågor. Det gör även Skärgårdsstiftelsen.

Inventeringen gjordes tillsammans med Sandra Löfgren från Skärgårdsstiftelsen. Vi inventerade badplatsen och Skålåkers holme.

Stigen som omfattar "Utbildningsplats skärgården" går från parkeringen till Sinnenas udde till Blåstångsudden och tillbaks till parkeringen (se karta sid 5). Skärgårdsstiftelsen har medel för att göra stigen till Sinnenas udde mer tillgänglig för barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga (bild 1). Här behövs en tillgänglig brygga för att barn och ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska kunna delta i t.ex. håvning (bild 2).

Stigen ut till Blåstångsudden behöver också tillgängliggöras (bild 3). Här brukar klasserna stanna och äta sin matsäck, men här finns klippor som är svåra att vara på om man sitter i rullstol. Därför vore det bra om en plattform kunde byggas (se plats i bild 4 och exempel i bild 5).

Medel saknas för bryggan, anpassning av stigen till Blåstångsudden och för en plattform där. Här finns utrymme för samarbete mellan kommunen och Skärgårdsstiftelsen. Kan kommunen söka LONA-bidrag för detta?

Bild 3: Stigen till Blåstångsudden behöver också tillgängliggöras.

Bild 4: Om en plattform byggs vid Blåstångsudden kan även barn och ungdomar som använder rullstol sitta här och äta sin matsäck.

Bild 5: Förslag på plattform, Steningedalen, Sigtuna.

Områdets förutsättningar

Bild 6: Vägen ner till badet är tillgänglig.

Det finns en badplats vid Skålåker, Gålö havsbad. Underlaget på vägen som går ner till badet är bra för personer med rörelsenedsättning (bild 6). Men det går inte att komma ned till eller i vattnet (bild 7).

Det går att underlätta för dem i rullstol eller som går med rullator att komma ner till vattnet genom att anlägga en däckspång eller lägga på en platta eller matta på sanden (se bild 8). Anlägg gärna en ramp ner i vattnet (bild 9). Kan kommunen och Skärgårdsstiftelsen samfinansiera och söka medel för detta tillsammans?

Bild 7: Öka gärna tillgängligheten vid badet mha en matta eller platta på sanden samt en ramp ner i vattnet.

Bild 8: PR-platta på sand. Foto: markskydd.se

Bild 9: Ramp vid Rudan, Haninge. Foto: Sofia Arnsten

Naturen på lika villkor



Kartan är från utbildningsmaterialet "Utbildningsplats skärgården, Gålö"